

TECHNICKÝ LIST

STUHY, PRUŽENKY A POPRUHY – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KLASIFIKACE

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

1. Výrobky se musí skladovat v suché, tmavé, bezprašné a větratelné místnosti stálé teploty a to při 18-22 °C a vlhkosti 40-50 %.
2. Výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření, výparům z chemikálií a jiným vlivům urychlujícím degradaci textilních, pryžových, metaloplastických a kovových nití.
3. Při dopravě se výrobky musí chránit před vlhkem.
Zacházení : zamezení vzniku požáru
zamezení kontaktu s otevřeným ohněm
zákaz kouření

Dodržením správných skladovacích podmínek, po dobu 24 měsíců, nedochází ke změnám fyzikálních vlastností ani jiných nežádoucích změn.

V případě skladování mimo podmínek uvedených v bodě 1 nedochází k změně fyzikálních vlastností po dobu 3 měsíců.

Hrádek nad Nisou

Datum: 22. 11. 2013

Ondřej Zdražil – ředitel společnosti

