


Tabulka odchylek šíří :


Šíře výrobku [mm]	Tolerance +/- [mm]
0 – 14,9	1
15 – 29,9	1,5
30 – 59,9	2
60 – 99,9	3
100 a více	4

Tabulka č.:1



Obrázek č.:1

Šavlovitost / kónus artiklu :



Obrázek č.:2

Obecně platí, že kónus by neměl přesáhnout v konečném / apretovaném výrobku **2 cm na 50cm výrobku**. Měří se na 25 cm viz obrázek č.2.